

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

А.Ф. Новикова

" 10 "

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ ЦРР №5
«Мир детства»

Е.Н. Лебедева

" 10 "

2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 03

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)

1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Ю. Фучика, дом 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, **3495,0** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **9486,0** кв. м

1.4. Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г.
капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы, МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, проспект Ленина, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)-

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 240 человек), вместимость, пропускная способность 240

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. Областная больница, автобус № 16, 25,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И(К,О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения перспективного плана развития МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование УО администрации г.Тула

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **zhit-vmeste.ru**

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 03 от «____» _____ 2018 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации объекта от «____» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ ЦРР № 5

«Мир детства»

Е.Н. Лебедева

« 10 » апреля

2018 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)

1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Ю. Фучика, дом. 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3495,0 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование Управление образования администрации города Тулы)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тула, проспект Ленина, 56

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. Областная больница автобус № 16, 25.,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Инд реш с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБДОУ ЦРР № 5
«Мир детства»
Е.Н. Лебедева

« 10 » апреля 2018 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы (нежилое здание детский сад)

1.2. Адрес объекта 300010, город. Тула, улица Ю. Фучика, дом. 28

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3495,0 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 2016 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019г,
капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 5 «Мир детства» города Тулы

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300010, город Тула, улица Бондаренко, дом 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. Областная больница, автобус № 16, 25,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(О,Г,У)		1-5
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)		5-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,Г,У)		15-43
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,Г,У)		44-93
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К,О,Г,У)		94-103
6	Система информации и связи	ДЧ-И(О,С,Г,У)		

	(на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И(К,О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 3 л.

3. Путей движения в здании на 5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 5 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Андрей Дронов Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Евгений Макара Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Гаврилов Александр Григорьевич А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде:

Закрывская Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

Холюшкин Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 2018г.
(протокол №01)

Комиссией по обследованию и паспортизации объекта

МБДОУ ЦРР №5 «Мир Детства», г. Тула, ул. Фучека, д.28

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационн ый тактильный уличный стенд Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой Кнопка вызова персонала на калитке на высоте 1,6м	К,О,С,Г, У	Установить информационн ый тактильный уличный стенд Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой Кнопку вызова разместить на контрастном фоне Предусмотреть кнопку вызова персонала на высоте 08,-1,1м	Текущий ремонт
				1	Перед калиткой отсутствуют предупреждаю щие тактильно- контрастные указатели	С	Установить предупреждаю щие тактильно- контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-5	Отсутствуют информирующ ие указатели к центральному входу на объект Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки	К,О,С	Установить информирующ ие указатели по пути движения ко входу на объект Оборудовать бордюрный камень локально съездами в местах доступа к игровым	Текущий ремонт

							площадкам и ко входным группам на объект	
1.3	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствует доступ к игровым площадкам для инвалидов	К,О,С	Продублировать внешнюю лестницу при входе на игровые площадки пандусом (уклон 1:20) Контрастно выделить краевые ступени	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (О,Г,У)		1-5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

2. Входа (входов) в здание
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют тактильные предупреждаю щие указатели перед лестницей	О,С,У	Обустроить предупреждаю щие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5- 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша	Текущий ремонт
				5,6	Отсутствуют перила с двух сторон	О,С	Оборудовать лестничный марш с обеих сторон перилами	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		5,7				Не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6,8				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		6,8	Ширина основной створки распашной двери 0,85м Высота порога 0,04м	К	Рекомендуется предусмотреть ширину основной створки распашной двери 0,9м в свету На порогах дверных проемов	Текущий ремонт

							установить перекатные либо инвентарные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	
				6,8	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт
				6,8	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
				6,8	Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		9-12	Ширина основной створки распашной двери 0,8м Высота порога 0,03м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету На порогах дверных проемов установить перекатные либо инвентарные пандусы. При	Текущий ремонт

							капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	
				12- 14	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	К,О,С	На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки предусматривае тся на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Текущий ремонт
				13	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)		5-14	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м на расстоянии 2-4м от входа	Текущий ремонт
					Отсутствует доступ на второй и третий этажи для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй и третий этажи подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
				18-22	Отсутствуют поручни по пути движения вдоль коридоров	О,С	Оборудовать поручни по пути движения вдоль коридоров	Текущий ремонт
				15-17	Не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах	К,О,С	Обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН в холлах знаками доступности	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		23-26	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-	Текущий ремонт

					лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей		0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	
				23- 26,42	Отсутствуют пристенные перила	О	Рекомендуется оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон	Текущий ремонт
				25	На лестничных площадках между этажами присутствуют прозрачные стеновые панели	К,О,С,У	Оградить на лестничных площадках между этажами прозрачные стеновые панели	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						

3.5	Дверь	есть		27-29, 43	Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
				27	Прозрачные полотна дверей не выделены контрастной маркировкой	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть			Не оборудованы пути эвакуации со второго и третьего этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго и третьего этажа самоспасом либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
				19,22	Зоны безопасности на каждом этаже не оборудованы двусторонней связью	К,О,С,Г, У	Оборудовать зоны безопасности на каждом этаже двусторонней связью с постом охраны	Текущий ремонт
				30-32	На путях эвакуации присутствуют наружные лестницы, не оборудованные пандусом	О,С,Г,У	Оградить наружные площадки на эвакуационных выходах Продублировать наружные	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)		15-43	Текущий ремонт Инд реш с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *до капитального ремонта обозначить тактильными светонакопительными знаками доступные эвакуационные выходы*

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)	есть		44- 50	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно- графическим и рельефно- точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1– 0,5м от дверного проема	Текущи й ремонт
	Кабинет логопеда Кабинет психолога Кабинет англ. яз. Кванториум Методический кабинет	есть		46, 51- 57	Ширина дверных проемов 0,9м Не закреплено напольное покрытие	О,С	Закрепить напольное покрытие в кабинетах	Текущи й ремонт
				46- 60, 77	Места для занятий с детьми не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи, электронными образовательным и ресурсами, тактильно- развивающими комплексами и т.п. Предусмотреть уровень	Текущи й ремонт

							освещенности не менее 20лк Предусмотреть специализированные столы и стулья с подлокотниками для инвалидов-опорников	
	Медицинское Отделение (Кабинет осмотра, Процедурный кабинет)	есть		50, 61-62, 65, 66	Ширина дверного проема 0,8м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				50	Вход в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента Предусмотреть разворотные площадки и проходы к медоборудованию	Текущий ремонт
				63-65	Высота кушетки 0,55м	К,О	Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
	Изолятор	есть		61	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				67, 68	Санузел (туалет) не адаптирован для инвалидов Ширина дверного проема в санузле 0,56м	К,О,С	Оборудовать доступную санитарно-гигиеническую кабину в медицинском блоке Расширить дверные проемы до 0,9м в свету Установить кнопку вызова персонала со шнурком, пристенный и откидной поручень около унитаза, держатель для костылей, горизонтальный поручень вокруг раковины, наклонное зеркало	Текущий ремонт

				68	Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м)	Текущий ремонт
	Раздевалки в группах	есть		69-76	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков	текущий ремонт

						для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
			69-76	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздевалных должна быть выполнена рельефным шрифтом	Текущий ремонт
			69-72	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Игровые		78-83	Отсутствует система усиления звука Нет знаков доступности на местах для детей-инвалидов	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий рядом с окнами Установить знаки доступности в тактильном исполнении	Текущий ремонт
			78-83	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования	К,С	Рекомендуется предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования диаметром не менее 1,4м	Текущий ремонт
			78, 81-83	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Спальные помещения		85-88	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
			84-86	На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка		На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м Расположение контрастной маркировки	Текущий ремонт

							предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Спортивный зал			89, 90				Не нуждается
	Музыкальный зал			91-93	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации	Текущий ремонт
				91-93	Не оборудованы места с опорой для спины и подлокотниками и не обозначены знаком	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотниками и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением	Текущий ремонт
				91-93	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				91	Зеркальные поверхности не ограждены	С	Оградить поручнями зеркальные поверхности (стеновые панели)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,Г,У)		44-93	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *тактильные таблички с названием помещения рекомендуется выполнить в существующем архитектурном стиле на объекте*

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудован универсальный санитарно- гигиенический узел на 1 этаже Отсутствует место для хранения коляски, кнопка вызова персонала со шнурком, поручни вокруг раковины, наклонное зеркало, крючки для тростей, костылей и т.п.	К,О,С	Оборудовать универсальный санитарно- гигиенический узел на 1 этаже Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт охраны (администратора) Оборудовать раковину поручнем, наклонным зеркалом Предусмотреть место для хранения коляски рядом с унитазом и откидным поручнем шириной 0,8м Установить крючки для тростей, костылей и др. принадлежностей Установить мнемосхему санузла и знаки доступности	Текущий ремонт
				94- 103	Не оборудованы доступные кабины в общих	К,О,С	Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных:	Капитальный ремонт

				уборных		размерами не менее 1,6х1,8м, кнопкой вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора, поручнями, держателями для костылей Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2х2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности	
				Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем	О,С	Оборудовать не менее одной раковины наклонным зеркалом, горизонтальным поручнем и держателем для костылей	Текущий ремонт
				Высота бортов ногомойки 0,27м	О,С	Рекомендуется заменить трапом с высотой борта 0,025м	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,С,Г,У)		94-103	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)		Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги.	Текущий ремонт
					Установлена информационная панель в холле	С	Рекомендуется использовать панель для трансляции информационных материалов с увеличенным текстовым изображением информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматрива ют акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующей средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы)	Текущий ремонт
					Не	Г	Установить	Текущий

					оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука		индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Автономная Некоммерческая Организация
Ресурсно-методический Центр «Мир, доступный для всех»**



Исх. № 09-11-2018-П от 10.04.2018

г. Тула

Заключение о соответствии

В рамках договоров №09,10,11-2018 от 10.03.18 г. разработаны три паспорта МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства».

В состав комплекта входят следующие документы:

№ паспорта	Адрес объекта	Паспорт	Анкета	Сводный акт обследования объекта и акты обследования функциональных зон ОСИ	фотоотчет
01	Г. Тула, ул. Бондаренко, д.17	4	3	27	147
02	Г. Тула, ул. Бондаренко, д.25	4	3	27	99
03	Г. Тула, ул. Фучика, д.28	4	3	23	104

Паспорта, анкеты и акты обследования ОСИ составлены в соответствии с методикой Министерства труда и социальной защиты РФ.

В результате разработки паспортов было проведено обследование объектов, проверены на соответствие нормативам ОСИ все структурно-функциональные зоны объекта. Разработаны рекомендации по управленческим решениям, связанным с доступностью услуг ОСИ и адаптации объектов для инвалидов и МГН с учетом СП 59.13330.2016, нормативных и законодательных актов РФ по доступной среде.

Директор АНО РМЦ
«Мир доступный для всех»

Эксперт МОДН



А.В. Иванов

Л.Н. Закрыжевская